

Keevitusmaski PROARC kasutusjuhend.

Keevitusmask on kaarkeevituseks (MIG, MAG, ja TIG), mis kaitseb silmi, pead ja kaela keevituskaare kiirguse ja keevituspritsmete eest.

Klaasi suurus: 75x98 mm

Klaasi tumedused: EN9-EN12

Materjal: löögikindel plastik

Kasutustemperatuur: max. +70 C

Mask vastab direktiivi 89/686 CEE nõuetele ja omab CE märgistust. Kaitsetase: klass 3.

ENNE KEEVITAMIST

Loe hoolikalt kasutusjuhendit.

Veendu, et klaasi tumedus on tööks sobiv.

Maski kaitseklaasid on tugevad aga mitte purustamatud.

Keevitusmask ei kaitse tugevate löökide, lihvketta tükkide, plahvatuste ja sööbivate ainete eest.

Kasuta erinevate tööde jaoks õigeid kaitsevahendeid.

Ära kasuta keevitusklaasi millel puudub kvaliteedi ja tumedusastme märke.

KONTROLL JA HOOLDUS

Kontrolli maski olukord enne töö alustamist.

Ära kasuta vigast maski.

Maski hoolikas kasutamine ja säilitamine pikendab tema tööiga.

Ära pane maski kuumale pinnale (keev.õmblus).

PUHASTUS

Puru ja tolmu võib suruõhuga ära puhuda.

Puhasta mask seebivees niisutatud lapiga.

Ära kasuta lahusteid.

Ära pühi kaitseklaasi kindaga, sest ta võib kriimustuda.

KASUTAMISTURVALISUS

Keevitamise ajal vaata alati läbi keevitusklaasi.

Ära kunagi vaata kaarleeki ilma kaitseta !

Kaitse ennast ja teisi kiirguse ja kuumade pritsmete eest !

Pööra tähelepanu tuleohutusele.

Hoidu mürgistest gaasidest.

Keevitusmask PROARC on mõeldud kasutamiseks tingimustes kus on piisav ventilatsioon.

Tootja: FRO s.r.l.

VIA TORRICELLI 15/A

37135 VERONA

Itaalia

www.fro.it

Maaletooja: GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1a

11415 Tallinn

e-post: info@keevitus.ee

Internet: www.keevitus.ee

Tel. 6 380 464